



CERTIFICADO DE VERIFICACION

CV-BN-CCI-0017-2019

VERIFICACIÓN VOLUMÉTRICA CISTERNAS

Solicitante: TRANSPORTE PESADO 30 DE MAYO S.R.L.

Dirección: AVENIDA 6 DE AGOSTO S/N ZONA 11 DE OCTUBRE - COBISA

NIT: 1028949023

Vehículo: TANQUE SEMI - REMOLQUE

Marca del Tanque: METAL MECANICA PERCY

Modelo (año) del Tanque: 2015

Número de Serie del Tanque: MMP000231

Capacidad del Tanque: 35.000,00 L

Chasis del Tanque: MMP000231

Número de Compartimientos: 2

Lugar de Verificación: PLANTA ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN Y.P.F.B.

Fecha de Verificación: 2019-03-21

Fecha de Emisión: 2019-03-25

Próxima Fecha de Verificación: 2020-03-21

Número de Páginas del Certificado: 2



Elaborado por: Callisaya Mamami Omar
Cesar

Revisado por:

CV-BN-CCI-0017-2019

CV-BN-CCI-0017-2019

[Signature]
Callisaya Mamami Omar
Cesar
IBMETRO

[Signature]
Gerson Chacón Chuqui
SUPERVISOR DE ESTACIONES DE SERVICIO
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA
IBMETRO



Factura N°: 2165

Catización: CTZ-0ML-004-04-2019

CS: 809dbdb3

ADVERTENCIA: El presente certificado autoriza el uso del instrumento para fines propios del solicitante. No constituye autorización legal de uso para la certificación metroológica a terceros y no puede ser reproducido sin la autorización escrita de IBMETRO, salvo que la reproducción sea total. El presente documento se emite de acuerdo a la Ley Nacional de Metrología (DL15360 de 1978-03-28).

Nº 144366

Patrones de medición y trazabilidad:

Metro patrón, con Certificado de Calibración N° LP-CID-0044-2018 y flujómetro electromagnético, con Certificado de Calibración LP-CIF-0048-2018.

Procedimiento utilizado:

Procedimiento del ISMETRO [BM-PE-204 Procedimiento para determinación volumétrica de camiones cisterna y según Norma OIML R80. Código interno CC-00256-2019.

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL TANQUE:	APROBADO	OBSERVACIONES
Piso antideslizante en la cubierta del tanque	SI	
Condiciones de válvulas de descarga individual	SI	
Condiciones de descarga total en plano horizontal	SI	
Extintor (carga con fecha vigencia)	SI	
Rompeolas con aberturas que permitan inspección interna	SI	
Tanque libre de residuos o herrumbres	SI	
Fijación del plato o rosca	SI	
Leyendas visibles	SI	
Arrestallamas	SI	

VERIFICACIÓN VOLUMÉTRICA		LÍQUIDO DE PRUEBA		*API (60°F)	TEMPERATURA DEL LÍQUIDO (°F)	
		GASOLINA ESPECIAL		S9	85	
NÚMERO COMPARTIMIENTO	CAPACIDAD NOMINAL (litros)	ALTURA DE PRODUCTO (mm)	ALTURA PUNTO DE REFERENCIA (mm)	ESPACIO DE CÁMARA DE EXPANSIÓN (mm)	NÚMERO DE PRECINTO	
					ANTEAIDR	ACTUAL
1	15.800,00	1.593,00	1.916,00	323,08	6630	12385
2	20.800,00	1.591,80	1.906,00	315,08	6631	12389
TOTAL	35.000,00					

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones que se realizaron en la inspección. ISMETRO no se responsabiliza de los posibles cambios y/o modificaciones posteriores.

Datos del vehículo:

- **Marca:** VOLVO
- **Modelo (año):** 2011
- **Placa:** 4024 LUR

Nota 1.- El presente certificado no constituye un instrumento para determinar los pesos máximos permitidos involucre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 441 "Ley de control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental".

Nota 2.- El solicitante es el responsable de enviar a verificar el Camion Cisterna para su renovación dentro de los plazos establecidos (hasta la fecha establecida para la próxima verificación).

Nota 3.- En el presente certificado solo se consideran los compartimentos declarados por el solicitante.

Observaciones: PLACA SEMI-REMOLQUE: BD 05243, AUTORIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

Fin del Certificado de Inspección.



ADVERTENCIA: El presente certificado autoriza el uso del instrumento para fines propios del solicitante. No constituye autorización legal de uso para la certificación metrológica a terceros y no puede ser reproducida sin la autorización escrita de ISMETRO, salvo que la reproducción sea total. El presente documento se emite de acuerdo a la Ley Nacional de Metrología (DL 15380 de 1978-83-28).